



Wei 9041



Hellgelb 9042



Trkis 9044



Ockergelb 9043



Mittelblau 9046



Hellblau 9045



Schwarz 9048



Dunkelblau 9047



Grau 9049



Hellgrn 9050



Dunkelgrn 9051



Dunkelbraun 9052



Orange 9060



Hellbraun 9053



Rot 9054



[NEU] Dunkelrot 9061

Brenntemperatur 900° – 1100°C
 Sie knnen die Engoben nach dem Schrhbrand unglasiert lassen fr eine erdig matte Oberflche oder auch mit Transparent berglasieren und bei ca. 1050°C brennen. Abbildungen hier jeweils links unglasiert und rechts glasiert.

Firing temperature 900° – 1100°C
 To obtain an earthy matt surface, you can leave the engobe unglazed after biscuit firing. Or glaze over with Transparent and fire at 1050°C. In the above illustration the left hand is unglazed, the right is glazed.